

	Data Sopralluogo	Ufficio	Ubicazione (piano)	Ambiente (luogo o vano)	Categoria Operatore	Categoria Edilizia	Componente Edilizia Specifica	Tipologia danno riferita a:	Descrizione danno	Soluzione possibile (proposta)
Interventi	Falegneria									
36	23/11/2017	Tribunale	2	stanza 258	Falegname	serramenti esterni	sistema di oscuramento	avvolgibile e carrucola	cinghia rotta	f.p.o. nuova cinghia
42	18/01/2018	Corte d'Appello	1	stanza 215	Falegname	serramenti esterni	sistema di oscuramento	avvolgibile	carrucola con corda rotta	verifica funzionamento carrucola e f.p.o. di nuova corda
43	18/01/2018	Procura Repubblica	3	WC vicino alla stanza n. 355	Falegname	serramenti esterni	sistema di chiusura	anta singola	coprifili staccati e da sistemare, poiché sostengono il vetro	ricollocazione in opera dei coprifili
45	26/01/2018	Tribunale	2	stanza 234	Falegname	arredi complementari	tendaggi oscuranti	supporto fissaggio	un supporto è precario	rifissaggio del supporto o sostituzione dello stesso
46	29/01/2018	Tribunale	2	stanza 277	Falegname	serramenti esterni	elementi vetrati	struttura elemento vetrato	il vetro sembra cedere e staccarsi dalla sua sede	verificare i fissaggi a chiodino e le stuccature
47	29/01/2018	Corte d'Appello	Terra	stanza 53	Falegname	serramenti interni	sistema di chiusura	maniglia	rotta parzialmente, può rimanere in mano	verifica maniglia e, se necessario, f.p.o. di una nuova
48	14/02/2018	Procura Minorenni	3	stanza 336	Fabbro	serramenti interni	porta blindata	serratura	pare essere difettoso il sistema di chiusura della porta blindata	verifica serratura e riparazione della stessa
51	21/02/2018	Procura Repubblica	3	stanza 340 - locale WC	Falegname	serramenti interni	sistema di chiusura	maniglia-serratura	sistema non sempre funzionante	verifica maniglia e serratura con f.p.o. di una nuova, se necessario
53	05/03/2018	Tribunale	2	stanza 275 - GIP	Falegname	serramenti esterni	finestra esterna/interna	elemento vetrato	rotto, dim. cm. 60 x 150 circa	f.p.o. nuovo vetro

55	15/03/2018	Tribunale	3	stanza 384	Falegname	erramenti intern	sistema di chiusura	maniglia-serratura	la maniglia si stacca dalla sua sede	verifica maniglia e fissaggio della stessa, o f.p.o. di nuova maniglia
58	03/04/2018	Tribunale Sorv.	3	accesso terzo piano	Falegname	erramenti intern	sistema di chiusura	maniglia-serratura	verificare il funzionamento	riparazione dell'intero sistema
59	18/01/2018	Procura Repubblica	3	stanza n. 355	Falegname	urature interne	finitura superficiale	parete	graffiate dal poggia schiena delle sedie	f.p.o. di elementi in legno di dim. 1x10x120 cm fissati a parete con tasselli fishcer per proteggere la parete dagli urti delle sedie (poggia schiena)
60	03/04/2018	Tribunale	Terra	stanza 95	Falegname	erramenti estern	arredo complementare	sistema di oscuramento interno	l'asta a parete, a sostegno dei tendaggi, è cedevole	sistemazione con nuovi tasselli Fishcer
61	18/01/2018	Procura Repubblica	3	stanza n. 355	Falegname	erramenti intern	sistema di chiusura	blocco con meccanic a molla	il sistema meccanico con molla risulta non funzionante, e la maniglia rimane sempre abbassata con	sostituzione del blocco meccanico con molla, e successiva ricollocazione in opera delle maniglie con relativi coprifili

Interventi	Edili
------------	-------

41	11/01/2018	Procura Repubblica	Corte interna	stanza 18 - Sezione P.G. Carabinieri	Imbianchino	finiture interne	pareti e soffitto	tinteggiatura	vecchia	richiesta di nuova tinteggiatura per complessivi mq. 65,10, con prodotto semilavabile
78	22/05/2018	Procura Repubblica	3	stanza 356	Imbianchino	finiture interne	pareti e soffitto	tinteggiatura	vecchia	richiesta di nuova tinteggiatura per complessivi mq. 72, con prodotto semilavabile
79	31/05/2018	Tribunale	2	stanza 235	Imbianchino	finiture interne	pareti e soffitto	tinteggiatura	vecchia	richiesta di nuova tinteggiatura per complessivi mq. 80,32, con prodotto semilavabile. E' compreso il magistero di spostamento degli arredi (e protezione degli stessi)

80	31/05/2018	Tribunale di Trieste	2	stanza 263/A - Dott. TASSAN	Imbianchino	finiture interne	pareti e soffitto	tinteggiatura	vecchia	richiesta di nuova tinteggiatura per complessivi mq. 89,80, con prodotto semilavabile. E' compreso il magistero di spostamento degli arredi (e protezione degli stessi)
----	------------	-----------------------------	---	------------------------------------	-------------	------------------	-------------------	---------------	---------	---

Importo a base d'asta€ 3840,00

